



MARKO by MR-Engineering
Via Jmre Nagy, 27/A 42019 Scandiano (RE) - ITALY

Présence de à bande pigmenté

Dispositif de commande automatique de la présence de marqueur à bande pigmentée.
La présence du la bande est constamment surveillée.

La défaillance de la courroie due à la rupture ou à l'épuisement provoque l'arrêt immédiat du témoin lumineux et de la LED de signalisation lumineuse.

Le tableau de commande de cette application fournit une sortie, un contact marche-arrêt, disponible pour chaque automate ou l'étiquetage de la carte de circuit imprimé pour permettre l'arrêt de production de la machine.

